

Litres of gasoline	4 % mix of 2 stroke oil	
	Mix with litres of 2 stroke oil	Expressed in milli litres
0,5	0,02	20
1	0,04	40
1,5	0,06	60
2	0,08	80
2,5	0,1	100
3	0,12	120
3,5	0,14	140
4	0,16	160
4,5	0,18	180

Galon US / IMP	4 % mix of 2 stroke oil	
	Expressed in fluid ounces	
	US	IMP
0,25	1,28	1,6
0,5	2,56	3,2
0,75	3,84	4,8
1	5,12	6,4
2	10,24	12,8
3	15,36	19,2
4	20,48	25,6


1 US galon = 128 fluid ounces

1 IMP galon = 160 fluid ounces


1 US galon = 3,785 litres

1 IMP galon = 4,546 litres


Remember that the HARDI measure glass 334187
is printed with all three scales.




22-2-90




MRY 3/5 16-10-87 H204



16-10-87 H203



16-10-87 H202



18-2-91 H20

المواصفات الفنية

تورنادو
7 ر 12 كيلوجرام

اسم الموديل :
الوزن الاجمالي :

ك 90
ر 66 سنتيمتر مكعب
9 دورة/دقيقة .
بنزين 92 أوكتين
بنزين 92 أوكتين
زيت . + 4 %

المحرك :
السعة :
عدد الدورات :
الوقود المستخدم :

ر 1 لتر/ساعة .
ر 1 لتر .
W 175 TI أو ما شابه ذلك .

استهلاك البنزين :
خزان البنزين :
شماعات الاحتراق

ر 0 مليمتر .

الفجوة بين القطب الكهربائي (الكتوروود)

12 لتر .
3 لتر/دقيقة .
151 متر/ثانية .
600 متر مكعب/ساعة .

خزان الكيماويات :
الكمية المخرجة :
سرعة الهواء :
سعة الهواء :

14 متر .
8 متر .

المدى القابل للرش :
أفقي
عمودي

مشكلات التشغيل

عندما لا يدور المحرك فالسبب قد يكون :

- 1- صنبور البنزين مغلق .
- 2- انسداد فتحة التهوية في خزان البنزين .
- 3- انسداد مصدر تدفق البنزين (بما في ذلك الفلتر) .
- 4- انسداد وحدة الكربنة (الكاربوراتير) .
- 5- سلك الایقاد غير متصل .
- 6- فرحة الشراراة والمعنطيس لا يعملان .
- 7- شمعة الاحتراق اتسخت أو احترقت .

عندما يحدث تشغيل غير منظم ، فالسبب قد يكون :

- 1- اسداد جزئي في مصدر تدفق البنزين .
- 2- انسداد جزئي في وحدة الكربنة (الكاربوراتير) .
- 3- حدوث تكرين في شمعة الاحتراق .
- 4- وصلة جهاز احداث الشرر الكهربائي غير محكمة .
- 5- انسداد في فلتر الهواء .
- 6- وجود اوساخ عند المكبس .

عندما يصدر المحرك ضجيجاً فالسبب قد يكون :

- 1- عدم الانتظام في احداث الشرر الكهربائي للبدء .
- 2- وجود خطأ في نسبة خلط الزيت .
- 3- وجود دعامات تعيق المحرك .
- 4- حلقات السليندر معافة الحركة .

المعدات الإضافية

باديء التشغيل الارتدادي :

يستخدم لتسهيل البدء في التشغيل .

معدات المسحوق :

تستخدم مع مساحيق الكيماويات التي تحمي المحاصيل الزراعية .

إعداد الكيماويات وتعبيتها

كيماويات حماية النبات التي على هيئة مسحوق ينبغي أن تذاب في الماء قبل تعبيتها في الجهاز . يجب الالتزام بالتعليمات المدونة على الأكياس الحاوية للمسحوق وتنفيذها بكل دقة .

الرش

عند البدء في رش المزروعات في الحقول يجب أن يوجه خرطوم الهواء إلى الأمام وبزاوية ميل للأسفل قدرها 10-20 درجة .

في حالة اصطدام النباتات في خطوط مرتفعة ينبغي رش كل صف على حده . أما الأشجار فيتم رشها كل على حدة بدءاً من قمة الشجرة وحتى أسفلها .

قم أثناء الرش بتحريك خرطوم الهواء ببطء وبحركات هادئة . فالحركات السريعة يتبع عنها مساحة رش ضيقة .

في حالة الرش العمودي لا ينبغي أن يرتفع الخرطوم لأعلى من مستوى الخزان . تجنب تأثيرات اتجاه الرياح ، ولا ترش ضد اتجاه الريح .

لا تستخدم الرشاش في الأماكن المعرضة للتلوث مثل المجاري المائية والبحيرات . والبرك .. الخ.

الصيانة

حتى تضمن حسن تشغيل جهاز الرش لسنوات بدون مشاكل ، فعليك احترام القواعد التالية :

التنظيف :

إذا أردت استبدال نوع من الكيماويات بنوع آخر ، فعليك أولاً أن تنظيف جهاز الرش . أضف 150 جرام من صودا الغسيل إلى 10 لترات من الماء في الخزان ، ثم رج الخزان وأغسل ما بداخله من كيماويات . أفرغ المحتويات وكرر الغسيل بماء نظيف .

ملاحظة : لا تقوم بتنظيف جهاز الرش إذا كانت هناك مخاطر للتلوث الآبار أو المجاري المائية وما شابه ذلك .

تذكر : جهاز الرش غير النظيف يشكل مصدر خطر على الأطفال . لهذا لا ينبغي أبداً أن تترك جهاز الرش المعباً بالكيماويات بعيداً عن رقابتك .

المحرك :

يتم تبريد المحرك بالهواء . لذلك عليك أن تنظف باستمرار خرطوم النفخ والأجنحة على العجلة الدوارة ، وكذلك رأس السليندر والبكرة من الأوساخ . وكذلك تذكر أن تنظف فلتر الهواء .

بعد انقضاء 100 ساعة على كل تشغيل تذكر أن تنظف :

المكبس ، وصلة العامد ، شمع الاحتراق . كذلك يجب إعادة ضبط فرجة الشرارة .

حفظ ماكينة الرش أثناء فصل الشتاء

عندما ينقضي موسم الرش ، قم بتنظيف جهاز الرش ، وفرغ خزان البترول . ولأجل تسهيل تشغيل المحرك في بداية الموسم التالي فعليك تفريغ وحدة الكربنة (الكاربوراتير) ، (على سبيل المثال بترك المحرك يدور حتى يحترق البنزين بكمله) .



المعايير


يتم تقييم كفاءة جهاز الرش باستخدام الماء النقي .
حدد المساحة التي يمكن رشها في مدة دقيقة واحدة .

مثال : طول المسافة 20 متراً .
عرض مساحة الرش 5 أمتار 20 في 5 = 100 متر مربع/دقيقة .

$$\frac{10.000 \text{ متر مربع}}{100 \text{ دقيقة/هكتار}} = \frac{100 \text{ لتر/هكتار}}{100 \text{ متر مربع}}$$

$$\frac{50 \text{ لتر/هكتار}}{5 \text{ لتر/دقيقة}} = 100 \text{ دقيقة .}$$

عند ضبط الصمام على الدرجة 2 فهذا يعادل حوالي 5 لتر/دقيقة . ثم يتم بعد مرور دقيقة واحدة قياس كمية السائل الكيماوي الذي ينبغي اضافته لتعبئة الخزان مرة أخرى (لتر/دقيقة) .



في حالة عدم توافق (لتر/دقيقة) مع العملية الحسابية ،
فيجري تعديل دقيق بالزائد أو بالناقص (-/+) بالصمام ،
ثم يتم الفحص التجاري من جديد .
معدلات ضبط الصمام ما بين 0-5 تعادل تقريراً 3 لتر/دقيقة .

لوائح الأمان

عندما يتعامل المرء مع كيماويات حماية المحاصيل الزراعية ينبغي الانتباه والحذر جيداً .

الحماية الشخصية

يجب استخدام الأدوات والألبسة التالية :

- التفازات الواقية .
- أحذية واقية ذات رقبة .
- غطاء للرأس .
- كمامа ، (جهاز تنفس صناعي) .
- نظارات مكحمة للحماية .
- ملابس تمنع تلامس الكيماويات مع الجلد .

هذه المعدات ينبغي ارتداؤها بشكل يخفي ما أمكن من الجلد لحمايته من الكيماويات .
يجب استخدام معدات الحماية في وقت إعداد جهاز الرش للعمل ، وأثناء الاستخدام ، وعند تنظيف جهاز الرش .


وينصح دائماً بوضع كمية من الماء النقي عن قرب ، خاصة عند تعبئة السائل الكيماوي داخل الجهاز .

عند التعامل مع كيماويات حماية المحاصيل الزراعية ينبغي عدم تناول الطعام ، أو الشراب ، أو التدخين :
تتأكد دائماً من نظافة العاملين الذاتية بعد انتهاء أعمال الرش مباشرة .


تعليمات التشغيل

تشغيل المحرك

البدء




افتح صنبور البنزين (المفتاح في الوضع الرأسي) .



إضغط على الشرابة لأسفل .

افتح ذراع الصمام الخانق بنسبة الثالث أو الرابع .

ضع البرغي في وضعه السائب (غير المؤثر) .



اجذب خيط التشغيل حول الاسطوانة الدوارة .

اسحب بسرعة للخارج .

كرر نفس الشيء عند الحاجة .

عند فتح الصمام الخانق تغلق الشرابة تلقائياً . يتم تعديل سرعة لفات المحرك عن طريق ذراع الصمام الخانق . ملاحظة : في الطقس البارد ينبغي تدوير المحرك لبضعة دقائق قبل تشغيله الجهاز بطاقته القصوى .

كيفية تشغيل المحرك الساخن :

- 1- افتح صنبور البنزين .
- 2- افتح ذراع الصمام الخانق بنسبة نصف الطاقة القصوى .
- 3- شغل المحرك .
- 4- اضبط السرعة على درجتها القصوى .

يتم توقف المحرك عن طريق قفل ذراع الصمام الخانق اذا استمر المحرك في الدوران يجب ضبط برغي الوضع السائب .

تشغيل جهاز الرش



- 1- اغلق صمام الضيطة .
- 2- املأ خزان الجهاز بالسائل الكيماوي بعد وضع الخزان فوق سطح غير مائل ، حتى يصل السائل الى حوالي 2 سنتيمتر تحت مستوى الفلتر . ملاحظة: راعي اغلاق غطاء الخزان باحكام .
- 3- شغل المحرك (انظر التعليمات) .
- 4- ثبت أحد أحزمة الكتفين ، ثم ارفع جهاز الرش فوق ظهرك ، ثم ثبت حزام الكتف الآخر. يجبربط أحزمة الأكتاف بحيث يكون جهاز الرش مثبت بأعلى الظهر .
- 5- ارفع سرعة دوران المحرك .
- 6- افتح صنبور دخول السائل الكيماوي ، ثم ابدأ في الرش .

ع


مواصفات الجهاز

جهاز الرش الصناعي تورنادو ذو المحرك يتكون من محرك يعمل بالبنزين ، وخزان للبنزين ، ومروحة ، وخزان بداخل إطار لتسهيل حمله على الظهر . ومثبت على الإطار أشرطة كافية ووسادة لتخفيف الاهتزاز .

يمر السائل المرشوش عبر مجرى الهواء قبل أن يغادر الهواء الأنبوب ، فيتم تحويله إلى رذاذ نتيجة للسرعة الشديدة لتدفق الهواء الخارج .



مدى التأثير 14-7 متر
المدى الفعال للرش 9-7 متر
كمية السائل الكيماوي المستخدم 60-30 لتر / هكتار



رسم توضيحي لأجزاء التشغيل

- 1- مروحة .
- 2- خزان السائل الكيماوي .
- 3- خرطوم الهواء .
- 4- صمام الضبط .
- 5- موضع دخول الهواء .

قبل البدء بتشغيل الجهاز

قم بتوفير التهوية الكافية بالمكان .
فالغاز الخارج من أنبوب العادم يحتوي على كربون عديم الرائحة ولكنه ضار جداً بالصحة .

لا تقم بتبعيد البنزين أثناء دوران المحرك
تجنب إرقة البنزين فوق المحرك وهو ساخن ، لأن هذا يحدث انفجاراً وأضراراً جسيمة .

المحرك


المحرك ثنائي الأشواط يتم تشحيمه بالبنزين المخلوط بالزيت بنسبة 4 % . قم باستخدام بنزين بدرجة نقاء 27 أوكتان . والمحرك لا يتطلب أية أشكال أخرى من التشحيم .

كما أن استخدام نسبة مختلفة للخلط سئ للعملية المحرك .

الدوران

ينبغي خلال الـ 30 ساعة الأولى من التشغيل عدم زيادة طاقة التشغيل عن 75 % من الطاقة القصوى .

تجميع الأجزاء



4	تجميع الأجزاء
5	كتيب التعليمات
36	رسومات قطع الغيار



تورنادو

ميجور

672031-00/3